София
бул. „Г.М.Димитров“, бл.60
тел.: 02/962 14 87
факс: 02/868 14 71

Пловдив
бул. „Руски“ №3
тел./факс: 032/644 540

Варна
ул. „Неофит Рилски“ №22
тел./факс: 052/300 519

www.partners.bg

ТЕРМОТРАНСФЕРНИ ХАРТИИ

Термотрансферните хартии се използват за бързо и лесно отпечатване на изображения върху текстил или твърди предмети (сувенири, чаши и др.). Лесната и евтина технология ги прави много популярни и предпочитани за работа от рекламни фирми и печатни студиа.

TX PHT A3X100 L - за БЯЛ и СВЕТЪЛ ЕСТЕСТВЕН ТЕКСТИЛ, за лазерен принтер (суха печка без масло)

Цена на лист А3 - 1,10 лв.

Печат:
Обърнете изображението за печат огледално.
Изберете режим на „ръчно подаване“ и настройте принтера на подходящия грамаж хартия.
Отпечатайте на промазаната страна на хартията.
Обрежете изображението като оставите контур 2-3mm.

Трансфериране с термопреса:
Нагласете температурата на термопресата на 195°C.
Нагласете натиска на термопресата на средно-високо налягане.
Загрейте плата предварително с пресата за няколко секунди, за да премахнете влагата и гънките.
Поставете трансферната хартия с изображението надолу върху плата, натиснете с пресата и задръжте 12-14 секунди.
Отворете пресата и премахнете хартията, докато платът е още топъл.

Забележка: Не чакайте платът да изстине, защото ще бъде трудно да отделите хартията и може да повредите изображението. Ако все пак платът е изстинал, нагрейте отново за няколко секунди и тогава отделете хартията.

TX PHT-BD A3X50 D - за ТЪМЕН ЕСТЕСТВЕН ТЕКСТИЛ, за лазерен принтер (суха печка без масло)

Цена на лист А3 - 4,80 лв.

Печат:
Изображението за печат трябва да не е огледално.
Изберете режим на „ръчно подаване“ и настройте принтера на подходящия грамаж хартия.
Отпечатайте на промазаната страна на хартията.
Обрежете изображението като оставите контур 2-3mm.

Трансфериране с термопреса:
Нагласете температурата на термопресата на 170°C.
Нагласете натиска на термопресата на средно-високо налягане.
Загрейте плата предварително с пресата за няколко секунди, за да премахнете влагата и гънките.
Обелете трансферното фолио от силиконовата подложка и го поставете на текстила с изображението с лице към Вас.
Поставете силиконовата хартия отгоре със силикона към изображението, за да го предпазите.
Натиснете с пресата и задръжте 12-14 секунди.
Премахнете хартията, когато платът е изстинал.

TX PT1033 A3X100 LS - за БЯЛ и СВЕТЪЛ ЕСТЕСТВЕН ТЕКСТИЛ, за лазерен принтер с фюзерно масло

Цена на лист А3 - 0,95 лв.

Печат:
Обърнете изображението за печат огледално.
Изберете режим на „ръчно подаване“ и настройте принтера на подходящия грамаж хартия.
Отпечатайте на промазаната страна на хартията.
Обрежете изображението като оставите контур 2-3mm.

Трансфериране с термопреса:
Нагласете температурата на термопресата на 195°C.
Нагласете натиска на термопресата на средно-високо налягане.
Загрейте плата предварително с пресата за няколко секунди, за да премахнете влагата и гънките.
Поставете трансферната хартия с изображението надолу върху плата, натиснете с пресата и задръжте 12-14 секунди.
Отворете пресата и премахнете хартията, докато платът е още топъл.

Забележка: Не чакайте платът да изстине, защото ще бъде трудно да отделите хартията и може да повредите изображението. Ако все пак платът е изстинал, нагрейте отново за няколко секунди и тогава отделете хартията.

TX PH-SS A3X100 L SUBL - за БЯЛ и СВЕТЪЛ ИЗКУСТВЕН ТЕКСТИЛ, за СУБЛИМАЦИОНЕН принтер

Цена на лист А3 - 1,10 лв.

Печат:
Обърнете изображението за печат огледално.
Изберете режим на „ръчно подаване“ и настройте принтера на подходящия грамаж хартия.
Отпечатайте на промазаната страна на хартията.

Трансфериране с термопреса:
Нагласете температурата на термопресата на 205°C.
Нагласете натиска на термопресата на средно-високо налягане.
Загрейте плата предварително с пресата за няколко секунди, за да премахнете влагата и гънките.
Поставете трансферната хартия с изображението надолу върху плата, натиснете с пресата и задръжте 3-5 секунди.
Отворете пресата и премахнете хартията, докато платът е още топъл.

Забележка: Не чакайте платът да изстине, защото ще бъде трудно да отделите хартията и може да повредите изображението. Ако все пак платът е изстинал, нагрейте отново за няколко секунди и тогава отделете хартията.

Пране: Можете да перете така трансферираното изображение в съответствие с изискванията за пране на текстила. Температурата на пране трябва да не е по-висока от 40°C. Да не се използва белина или агресивни агенти.

Съхранение: Винаги съхранявайте трансферната хартия в кутията на хладно, тъмно и сухо място.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: Изпитателните процедури са проведени в техническия, изследователски отдел на фирмата „The Factory Transfer”. Трансферните хартии са тествани на различни платове, като са използвани различни принтери и копирни машини. Трансферираните изображения са прани многократно с различни перилни препарати. Ние препоръчваме да тествате хартията на Вашия принтер и текстил на различни режими, тъй като е невъзможно да пресъздадем и тестваме абсолютно всички възможни приложения.

Всички цени са без ДДС.

partners

София
бул. „Г.М.Димитров“, бл.60
тел.: 02/962 14 87
факс: 02/868 14 71

Пловдив
бул. „Руски“ №3
тел./факс: 032/644 540

Варна
ул. „Неофит Рилски“ №22
тел./факс: 052/300 519

www.partners.bg

ТЕРМОТРАНСФЕРНИ ПРЕСИ

The Factory Transfer

МОДЕЛ	ИМЕ	РАЗМЕРИ НА ПРЕСАТА	ЦЕНА
PT 09	**CLAM - PRESS** за текстил	38 x 38 cm	
PT 12	**MUG - PRESS** за чаши	10 x 8 cm	
PT 13	**CUP - PRESS** за шапки	14 x 8 cm	
PT 14	**CUP - POCKET - PRESS** комбиниран за шапки и текстил	14 x 8 / 12 x 10 / 8 x 6,5 cm	
PT 15	**SWING - HEAD** с ротация на плота	38 x 50 cm	
PT 20	**PNEUMATIC SINGLE** пневматична, с един плот за текстил	38 x 50 cm	
PT 21	**TWIN - TABLE DOBLE** пневматична, с два плота за текстил	38 x 50 cm	

PT 09

PT 12

PT 13/14

PT 15

PT 20

PT 21

Всички цени са без ДДС.